
Сервомотор EMME-AS-100-S...



FESTO

Festo AG & Co. KG

Postfach 73726 Esslingen Германия +49 711 347-0 www.festo.com

Руководство по эксплуатации


8058907 1601b [8058911]

Оригинал: de



HIPERFACE® является зарегистрированным товарным знаком соответствующего владельца в определенных странах.

Конструкция



- Штекер для соединительного кабеля:
 - Мотор
 - Удерживающий тормоз (только для А...**В**)
- Штекер для соединительного кабеля:
 - Энкодер
 - 4 отверстия для крепления
- 3 Fig. 1

Безопасность

2.1 Использование по назначению

Сервомотор EMME-AS согласно своему назначению служит в качестве привода систем позиционирования.

4 Вал

7

8

Фланец мотора

поверхности

удары недопустимы

Примечание: механические

Предупреждение о горячей

. Предупреждение об опасном

электрическом напряжении



Примечание

Варианты EMME-AS-...-A**MX**... с безопасно установленным снаружи энкодером SKM36S фирмы SICK разработаны как относящийся к системе безопасности элемент устройств управления.

Удерживающий тормоз EMME-AS-...-А...**В не** предназначен для торможения мотора.

2.2 Указанные станларты

Ziz ykasambie erangapisi			
Стандарт	Год выпуска		
EN 61800-5-2	2007-10		
EN 62061	2005-04		
EN ISO 13849-1 + A1	2008-06		
EN 60034-1	2010-10		

Fig. 2

2.3 Общие указания по безопасности

- Соблюдайте установленные законом регламенты, действующие в отношении соответствующей области применения.
- Обращайте внимание на маркировку на изделии.
- Используйте изделие только в оригинальном и технически безупречном состоянии.
- Применяйте изделие только в рамках заданных значений
- (→ 12 Технические характеристики и 13 Графики характеристик).
- Не вносите самовольных изменений в изделие.

- Учитывайте окружающие условия в месте применения
 - (→ 12 Технические характеристики).
- Используйте соединительное оборудование с требуемой степенью защиты.
- При хранении и эксплуатации защищайте изделие от указанных ниже воздействий:
 - влага или влажность
- вызывающие коррозию охлаждающие жидкости или иные вещества (например, озон)
- ультрафиолетовое излучение
- масла, смазки и парообразные растворители жиров
- образующаяся при шлифовании абразивная пыль
- раскаленная стружка или искры
- Закройте неиспользуемые разъемы защитными колпачками.
- Соблюдайте требования действующей документации.

Действующая документация Описание HIPERFACE®, Description of the HIPERFACE® Interface¹⁾ Руководство по реализации / Implementation Manual HIPERFACE@ Safety 1) Руководство по эксплуатации SKM36S Stand-Alone¹⁾ Документация на применяемый контроллер мотора

1) при использовании вариантов EMME-AS-...-AMX...; документ SICK AG → www.sick.com Fig. 3

2.4 Квалификация специалистов

Монтаж и ввод в эксплуатацию должны проводиться только специалистами соответствующей квалификации согласно данному руководству по эксплуатации.

3 Принцип действия

EMME-AS – бесщеточный сервомотор с электродинамическим возбуждением от постоянных магнитов. Встроенный энкодер передает данные мотора, сигналы частоты вращения и позиций в виде аналоговых и цифровых сигналов вышестоящему контроллеру.

EMME-AS	Опция
A S	Контроль позиций с помощью однооборотного энкодера
A M	Контроль позиций с помощью многооборотного энкодера
A MX	Контроль позиций с помощью многооборотного энкодера системы безопасности
A B	Удерживающий тормоз
EMGA (→ Принадлежность)	Редуктор

Fig. 4



Примечание

Для вариантов EMME-AS-...-А...**В** с удерживающим тормозом: Проворачивание вала мотора при замкнутом удерживающем тормозе снижа-

Область применения и разрешения



→ Примечание

Определенные конфигурации изделия имеют сертификат организации Underwriters Laboratories Inc. (UL) для США и Канады. Эти конфигурации обозначены следующим способом:



UL Recognized Component Mark for Canada and the United States (обозначение элемента "UL Recognized" ("Признано UL") для Канады и США)

Монтаж и подключение

- Перед проведением работ по монтажу или подключению отключите электропитание.
- Соблюдайте инструкции по монтажу закрепляемых на устройстве элементов (например, редуктора или соединительных муфт).



Предупреждение

Электрическое напряжение на открытых концах кабелей Травмирование из-за удара электротоком.

Открытые концы кабелей на вращающемся моторе при определенных условиях могут стать источником опасного для жизни напряжения.

- 1. Сначала дождитесь, когда мотор отсоединится от приводного механического оборудования.
- 2. Убедитесь в том, что контроллер обесточен.
 - Снятия разблокирующего сигнала контроллера недостаточно.
- 3. Полностью выполните кабельное подключение мотора к контроллеру (→ Fig. 5 и Fig. 6). Оконцованные кабели фирмы Festo характеризуются достаточно большой величиной сечения кабелей и экранированием линии мотора/энкодера с заземляющими контактами с обеих сторон (ЭПринадлежность).
- 4. Обеспечьте, чтобы экран был подсоединен с обеих сторон через штекеры либо имел большую площадь контакта за счет экранирующей оплетки.

5.1 Электроподключение

1 Силовой штекер	PIN (Кон- такт)	Мотор	Удерживающий тормоз
	U	Фаза U	-
(n' + N	V	Фаза V	-
	W	Фаза W	-
	÷	Защитное заземление РЕ	Защитное заземление РЕ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+	-	Удерживающий тормоз BR+ ¹⁾
	-	-	Удерживающий тормоз BR-1)

1) Только для моторов с удерживающим тормозом ЕММЕ-АS-...-А...В

гід. 5 2 Сигнальный штекер	PIN (Кон- такт)	EMME-AS
	1	0 B
1 7	2	U _S (7 12 В пост. тока)
2 (5+2)	3	DATA+ (RS485)
2 ((+ + +)) 6	4	DATA- (RS485)
8 +++	5	SIN+
3 <u>4</u> 5	6	SIN- (REFSIN)
•	7	COS+
	8	COS- (REFCOS)

Fig. 6

5.2 Монтаж механического оборудования

- 1. Очистите вал мотора 4. Только на сухой и обезжиренной цапфе вала муфта входит в зацепление без проскальзывания.
- 2. Сдвиньте каретку или шток приводимого в действие механического элемента в безопасное положение
- 3. Соедините мотор с помощью фланца [5] с приводной механической частью. Готовые монтажные комплекты мотора для линейных и поворотных приводов см. в принадлежностях Festo (→ Принадлежность).
- 4. Закрутите крепежные винты до упора (→ Инструкции к приводу и монтажному комплекту мотора). Следите за тем, чтобы на вал мотора не действовало осевое усилие.

Ввод в эксплуатацию



Примечание

При отпускании удерживающего тормоза мотор может внезапно начать вра-

- Зафиксируйте приводную механическую часть для защиты от непредусмотренных перемещений.
- Прежде чем отпустить тормоз, убедитесь в том, что мотор обесточен.
- 1. Подайте ток на удерживающий тормоз. Это позволяет мотору свободно вращаться. В зависимости от типа устройства контроллер автоматически подает питание к удерживающему тормозу.
- 2. Введите мотор в эксплуатацию вместе с контроллером согласно описанию контроллера.

Управление и эксплуатация



Предупреждение

Горячие детали корпуса

Ожоги в случае прикосновения.

- Убедитесь в том, что вероятность прикосновения к мотору исключена.
- Мотор следует всегда эксплуатировать в пределах его графиков характеристик (→ Графики характеристик).

Техническое обслуживание и уход 8



Предупреждение

Возгорание из-за скопления пыли и загрязнений.

• Регулярно очищайте корпус мотора влажной тканью или щеткой.

Демонтаж и ремонт



Предупреждение

Внезапное перемещение изделия

Травмы вследствие удара электротоком, механического удара, защемления.

- Переместите полезную нагрузку приводимой в движение механической части в безопасную позицию (например, чтобы она находилась в нижнем конечном положении при вертикальном монтаже).
- 1. Перед демонтажем убедитесь в том, что мотор обесточен.
- 2. Отвинтите и отсоедините штекеры мотора и энкодера.
- 3. Отсоедините мотор от приводного механического оборудования.

Если необходим ремонт:

• Отправьте мотор в сервисный центр Festo.

Принадлежность



Примечание

Выберите Принадлежность (> www.festo.com/catalogue).

11 Устранение неполадок

Неполадка	Возможная причина	Способ устранения
Вал мотора	Слишком высокая нагрузка	Уменьшить нагрузку на мотор
не вращается	Контроллер не разблокирован	Проверить сигнал контроллера
	Удерживающий тормоз активен (только для EMME-ASA B)	Отпустить удерживающий тормоз
Вал мотора вра- щается в невер-	Ошибка кабельного подключения	Проверить и скорректировать кабельное подключение
ном направлении или вибрирует	Неверные параметры регулятора	Проверить и скорректировать параметры регулятора

Fig. 7

12 Технические характеристики

EMME-AS		AS	ASB	AM	AMB	AMX	AMXE	
Момент инерции привода	[кг∙см ²]	4,84	5,63	4,84	5,63	4,84	5,63	
Вес изделия	[кг]	6,25	7,25	6,25	7,25	6,25	7,25	
Нагрузка на вал, радиальная	[H]	940 !	515 (при	1000 6	000 об/м	ин)		
Нагрузка на вал, осевая	[H]	188 103 (при 1000 6000 об/мин)						
Класс защиты изоляции		F (155 °C)						
Класс определения размеров с EN 60034-1	огласно	S1 (длительный режим работы)						
Соответствует стандарту		IEC 600	34					
Степень защиты								
Корпус мотора, включая сре, подключения	дства	IP65						
Вал мотора		IP21						
Степень загрязнения		2						
Окружающая температура	ужающая температура [°C]		-10 +40					
Относительная влажность [%] воздуха		0 90 (без конденсации)						
Знак CE → Декларация о соответствии 1) → www.festo.com/sp		Согласно Директиве ЕС по ЭМС Согласно Директиве ЕС по низковольтному оборудованию						
Макс. длина кабеля	[M]	≤ 30						
Энкодер		1						
Срок службы Т _М согласно EN ISO 13849	[лет]	-				≤ 20		
Рабочее напряжение [В пост. тока]		7 12 (±5 %)						
Потребляемый ток	[MA]	≤ 50 ≤		≤ 60	≤ 60			
Значений позиции на один оборот		512 (9 битов) 4096 (12 битов)						
Периоды (sin/cos) на один оборот			16 128					
Обороты (многооборотный энкодер)			4096 (12 битов)					
Удерживающий тормоз								
Напряжение (+6 −10 %)	[В пост. тока]	-	24	-	24	-	24	
Потребляемая мощность	[Вт]	-	18	-	18	-	18	
Удерживающий момент ²⁾	[H·м]	_	9,0	+	9,0	_	9,0	

- 1) Устройство предназначено для использования в сфере промышленности. За исключением случаев применения в промышленной среде, например, в районах со смешанной застройкой (из жилых и производственных зданий), при необходимости должны быть приняты меры по устранению радио
- Номинальные характеристики после заданной производителем процедуры приработки на заводе Длительные интервалы времени без включения в работу (например, при хранении) могут снизить показатели из-за процессов усадки. Данный эффект устраняется многократным запуском при малой частоте вращения.

Fig. 8


0		
Специальные характеристики мотора		HS
Номинальное напряжение	[В пост. тока]	565
Диапазон частот	[Гц]	0 350
Номинальный ток	[A]	3,0
Номинальный крутящий момент	[H·M]	4,8
Номинальная частота вращения	[об/мин]	3000
Номинальная мощность	[Вт]	1500
Пиковый ток	[A]	13,6
Пиковый крутящий момент	[H·M]	22,4
Макс. частота вращения	[об/мин]	3910
Постоянная мотора	[H·m/A]	1,600
Сопротивление обмотки (20 °C)	[OM]	4,6
Индуктивность обмотки (1 кГц)	[мГн]	19,8

Fig. 9

13 Графики характеристик

Типовой график характеристики мотора для номинального напряжения и идеализированного контроллера.

Номинальное напряжение 565 В пост. тока



- HS Mmax

----- HS Mnom