


MS4/6-AG.../-AQ..., MS4/6-MV, MS4/6-WP/WPB/WPM, MS4/6-WR/WB, MS4-WBM

FESTO



Руководство по эксплуатации
Оригинальное руководство
по эксплуатации

Festo AG & Co. KG
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Германия
+49 711 347-0
www.festo.com

8068596 [8068603] 2017-05f

Примечание

Монтаж и ввод в эксплуатацию должны проводиться только специалистами соответствующей квалификации согласно данному руководству по эксплуатации..

Определение:

Передняя панель = Передний соединитель модуля
Задняя панель = Задний соединитель модуля

Вся имеющаяся документация по продуктам
→ www.festo.com/pk

1 Применение

Монтажная плита MS4/6-AG.../-AQ... выполняет функцию переходника для пневматического присоединения и прикрепления труб, необходимого при монтаже устройств подготовки воздуха на трубопроводе. Соединитель модуля MS4/6-MV соединяет два устройства подготовки воздуха между собой, либо устройство подготовки воздуха и монтажную плиту. Крепежные уголки MS4/6-WP/WPB/WPM предназначены для монтажа нескольких устройств подготовки воздуха на стену, а крепежные уголки MS4/6-WR/WB/WBM - для монтажа отдельного устройства на стену.

2 Условия применения изделия

Примечание

Неправильное обращение с устройством может привести к неисправностям. Всегда следите за выполнением следующих требований.

- Сравните предельные значения в настоящем руководстве по эксплуатации со значениями для Вашего случая применения (например, рабочая среда, давления, усилия, температуры, массы, расходы).
- Учитывайте предписания профсоюзов, службы технического надзора или соответствующих государственных норм.
- Учитывайте условия окружающей среды в месте эксплуатации.
- Используйте изделие в оригинальном состоянии без самовольного внесения каких-либо изменений.

3 Монтаж

- Выберите вариант монтажа из следующей таблицы.

Вид	Монтажная плита	Крепежный уголок
Тип	MS4/6-AG.../-AQ ... MS4/6-WP MS4/6-WPB MS4/6-WPM	MS4/6-WB MS4-WBM MS4/6-WR
Позиция	С левой или правой стороны изделия	Монтажные расстояния указаны в таблице 2.


Табл. 1 Варианты крепления

Монтажные зазоры для крепления при монтаже блока устройств подготовки воздуха

Количество устройств	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Монтажное положение крепежных уголков (отмечено черным цветом) на блоке устройств подготовки воздуха										
Монтажный шаг ¹⁾	1 устройство: MS4-WP/WPB/WPM: 40 мм MS4-WP/WPB: 62 мм MS4-WPM-D: 69 мм	2 устройства: MS4-WP/WPB/WPM: 80 мм MS4-WP/WPB: 124 мм MS4-WPM-D: 138 мм								

1) Для блочного разводящего коллектора MS4/6-FRM-FRZ применяется половинный монтажный шаг.


Монтажная плита MS4/6-AG.../-AQ... Соединитель модуля MS4/6-MV(M)




Компоновка двух устройств подготовки воздуха одинакового типоразмера при помощи соединителя модуля MS4/6-MV(M)

- Обратите внимание, что поток должен быть направлен из 1 в 2. Ориентируйтесь по цифрам на корпусе изделия **2** (исключение: в MS4/6-LRB на обеих сторонах устройства указана одна и та же цифра).
- Снимите защитный колпачок MS4/6-END **1**, если таковой имеется (потяните колпачок вверх).
- Прежде всего, вставьте оба крепежных винта в соответствующие отверстия на передней панели **4**.
- Установите уплотнение **5** между устройствами подготовки воздуха.
- Поместите переднюю и заднюю панели **4** и **3** в пазы устройства подготовки воздуха (фиксирующий выступ передней панели и настенного кронштейна направлены вверх). Исключение MS6-MVM: поверните промежуточную плиту в соответствии с положением канавки уплотнения (изменение положения показано на следующем рисунке).

MS6-MVM: 1,0 Нм




- Вверните винты передней панели **4** в заднюю панель **3**.



Монтаж блока устройств подготовки воздуха на трубопроводе

Предварительный монтаж:


- Снимите защитный колпачок MS4/6-END **7**, если таковой имеется (потяните колпачок вверх).
- Удостоверьтесь в том, что канавка уплотнения, имеющаяся только на одной из двух монтажных плит, совмещена с ровной поверхностью на корпусе. Если монтаж выполнен правильно, то цифра на монтажной плате совпадает с цифрой на корпусе **8** (исключение: в MS4/6-LRB на обеих сторонах устройства указана одна и та же цифра).



- Прикрутите монтажные плиты **6** к обоим концам трубы с использованием подходящего уплотнительного материала. При правильном совмещении срез под ключ **6** будет располагаться горизонтально (цифры направлены вниз). Раствор ключа: SW24 для MS4/SW34 для MS6. Создание контроллеров для внутренней части резьбы предотвращает непреднамеренный демонтаж монтажной плиты, состоящей из двух частей, во время затяжки.


Конечный монтаж

- Прежде всего, вставьте оба крепежных винта в соответствующие отверстия на передней панели **10**.
- Вставьте блок устройств подготовки воздуха между монтажными плитами. При правильном монтаже на обеих сторонах имеется по одному уплотнению в предусмотренной для этого канавке.
- Поместите переднюю и заднюю панель **10** и **9** по обеим сторонам между блоком устройств подготовки воздуха и монтажной плитой (фиксирующий выступ передней и задней панели направлен вверх).
- Вверните винты передней панели **10** в заднюю панель **9**.



MS4: 0,8 Нм
MS6: 1,2 Нм


Настенный кронштейн MS4/6-WP/WPB



- Соблюдайте обязательные монтажные зазоры, в зависимости от количества комбинируемых устройств подготовки воздуха (→ таблица 2).

- Прежде всего, вставьте оба крепежных винта в соответствующие отверстия на передней панели **11**.
- Установите уплотнение между устройствами подготовки воздуха.
- Установите настенный кронштейн **12** на заднюю сторону между устройствами подготовки воздуха.
- Поместите переднюю панель **11** на переднюю сторону устройства подготовки воздуха (фиксирующий выступ передней палели и настенного кронштейна направлены вверх).
- Вверните крепежные винты передней панели **11** в обратную сторону настенного кронштейна **12**.

MS4: 0,8 Нм
MS6: 1,2 Нм




- Повторите шаги 1-5 для всех необходимых крепежных уголков.
- Прикрепите блок устройств подготовки воздуха к настенному кронштейну **12**, используя по два винта на каждое устройство.

Настенный кронштейн MS4/6-WPM



- Закрепите сначала все необходимые настенные кронштейны **14** нужном месте. Каждый кронштейн крепится при помощи двух винтов. Стопорный винт **18** должен быть обращен вверх. Использование проставки **15** помогает точно соблюдать монтажный шаг (→ таблица 2).

- Прежде всего, вставьте оба крепежных винта в соответствующие отверстия на передней панели **11**.
- Установите уплотнение между устройствами подготовки воздуха.
- Установите заднюю панель **17** и переднюю панель **16** между устройствами подготовки воздуха. При этом для типоразмера MS6 поверните промежуточную плиту **13** в соответствии с положением канавки уплотнения (изменение положения показано на следующем рисунке).




- Вверните крепежные винты передней панели **16** в заднюю панель **17**.

- Повторите шаги 2-5 для всех необходимых крепежных уголков.

- Ослабьте стопорные винты **18**.

- Расположите блок устройств подготовки воздуха так, чтобы стопорные штифты задней панели вошли в продольные отверстия на настенных кронштейнах **14**.


- Вверните стопорные винты **18**.



0,6 Нм
0,8 Нм

MS4: 1,2 Нм
MS6: 1,5 Нм

Типоразмер MS4




0,8 Нм
1,0 Нм

MS4: 1,2 Нм
MS6: 1,5 Нм

Типоразмер MS6

Крепежный уголок MS4/6-WR




- Прикрепите крепежный уголок, вставив два винта в продольные отверстия **19**.

- Отсоедините поворотную рукоятку **20** от вертлюжного винта **21**, потянув ее вверх (при необходимости снимите навесной замок и вставьте блокирующее устройство).


- Проденьте регулирующую головку **23** сквозь круглое отверстие в крепежном уголке MS4/6-WR.

- Закрутите крепежную гайку **21** (рифленую гайку или шестигранную гайку MS4/6-WRS; при необходимости, закажите отдельно).

- Прижмите поворотную рукоятку **20** к вертлюжному болту **22**, пока не раздастся щелчок, свидетельствующий о том, что болт вошел в паз.




Крепежная скоба MS4/6-WBMS4-WBM




- Существуют следующие варианты крепления:
 - Крепежная скоба MS4/6-WB с продольными отверстиями напротив друг друга **27**
 - Крепежная скоба MS4-WBM с продольными отверстиями наверху **26**

- Снимите защитный колпачок MS4/6-END **1**, если таковой имеется (потяните колпачок вверх).

- Демонтируйте заднюю защитную пластину **24** (поддеть отверткой крючки с защелкой и извлечь их).




- Установите крепежную скобу на устройство подготовки воздуха.




- Вверните стопорные винты **25** в крепежную скобу.

- Зафиксируйте крепежную скобу **26** или **27** в нужном месте при помощи двух винтов.



- Вверните стопорные винты **25** в крепежную скобу.

- Зафиксируйте крепежную скобу **26** или **27** в нужном месте при помощи двух винтов.



- Вверните стопорные винты **25** в крепежную скобу.