
# NEBM-M16G8-E-...-Q9-LE8 кабель



Инструкция | Монтаж

8104488 2019-01e [8104495]





Перевод оригинального руководства по эксплуатации

#### Параллельно действующая документация

(II)

Вся доступная документация на изделие → www.festo.com/pk.

Соблюдайте требования параллельно действующей документации:

Инструкция к ключу EADT-S-M2

## 2 Безопасность

# 2.1 Инструкции по безопасности

- Не следует подсоединять и отсоединять разъемы под напряжением.
- Монтируйте изделие только на конструктивные элементы, которые находятся в безопасном состоянии.
- Монтаж и подключение должны проводиться только квалифицированным персоналом. Квалифицированный персонал прошел профессиональную подготовку в области электротехники или соответствующий инструктаж.

## 2.2 Использование по назначению

NEBM-M16G8-E-...-Q9-LE8:


Соединение мотора EMME-AS с контроллером CMMP-AS.

NEBM-M16G8-E-...-Q9-LE8-1:

Соединение мотора EMME-AS с контроллером CMMT-AS.

## 3 Описание продукта

## 3.1 Комплект поставки




- 1 Кабель мотора (1х)
- 2 Инструмент: ключ (1x) EADT-S-M2

3.2 Конструкция

## 3.2.1 Vouerpynuus uasa


# 3.2.1 Конструкция изделия

NEBM-M16G8-E-...-Q9-LE8



- 3 Кабель
- 4 Розетка М16, 8-полюсная
- 5 Винтовой фиксатор
- 6 Подсоединение экрана
- 7 Гильза для обжима концов проводов 7 мм (8 шт.)

Fig. 2 NEBM-M16G8-E-...-Q9-LE8-1



- 3 Кабель
- 4 Розетка М16, 8-полюсная
- 5 Винтовой фиксатор
- 6 Подсоединение экрана
- 7 Гильза для обжима концов проводов 10 мм (8 шт.)

#### 3.2.2 Назначение контактов

Со стороны периферий- ного обору- дования	Контакт	Жила <sup>1)</sup>	Сечение жи- лы [мм²]	Разъем	Функция
<u>-</u> W, 0 ° 0 V	U	1	1,5	U	Питание мотора
	٧	2	1,5	٧	
2 (0 0) +	W	3	1,5	W	
PE U	PE	GNYE	1,5	PE	
1	+	GN	0,5	BR+	Тормоз (опция)
	-	YE	0,5	BR-	
	1	BN	0,5	-	Разъем не занят
	2	WH	0,5	-	

1) Цветовой код по стандарту IEC 60757:1983-01

Tab. 1 Назначение контактов

#### 4 Монтаж

## 4.1 Монтаж со стороны периферийного оборудования




Fig. 4

- 1. Выровняйте розетку 4 относительно контактов штекера (А).
- 2. Уложите кабель мотора 1, не скручивая.
- 3. Поместите розетку 4 прямо на штекер (A). Не допускайте перекоса винтового фиксатора 5.
- 4. Затяните соединение винтового фиксатора 5 рукой.
- Затяните соединение винтового фиксатора 5 инструментом 2 → Инструкция к инструменту 2.
  Момент затяжки: 2,2 H·м ± 10 %
  - 🔖 Винтовой фиксатор 5 плотно прилегает к фланцу штекера (В).




Fig. 5

## ПРИМЕЧАНИЕ!

Функциональные неисправности и материальный ущерб из-за перемещений кабеля.

Штекерное соединение на периферийном устройстве повреждается под действием передаваемых усилий.

Обеспечьте разгрузку от натяжения на расстоянии не более 30 см от розетки.

# 4.2 Монтаж со стороны контроллера

- Подсоедините жилы в соответствии с назначением контактов на контроллере мотора.
- 2. Зафиксируйте присоединение экрана в пружинном зажиме контроллера.

## 4.3 Монтаж в энергоцепь

- 1. Рассчитайте энергоцепь в соответствии с длиной.
- 2. Уложите кабели в энергоцепь, не скручивая.
- 3. Отделите кабели друг от друга с помощью перегородок/отверстий.
- 4. Не связывайте кабели вместе.




Fig. 6

 Оставьте свободное пространство Х. Х > 10 % диаметра кабеля D. При наличии вертикально висящей цепи: увеличьте свободное пространство X.




Fig. :

- 6. Выровняйте цепь в рабочем положении:
  - Учитывайте минимальный радиус изгиба R кабелей.
  - В радиусе отклонения плоскостности КР энергоцепи должна быть обеспечена возможность свободного перемещения кабелей.
  - 🔖 Не следует с усилием протягивать кабели через энергоцепь.
- 7. Смонтируйте энергоцепь → соответствующая инструкция.
- 8. Зафиксируйте кабели:
  - в случае коротких энергоцепей с обеих сторон цепи
  - в случае длинных, скользящих энергоцепей только на конце поводка




Fig. 8

- 9. Не перемещайте кабели вплоть до точки крепления.
  - 🔖 Соблюдайте расстояние А между точкой крепления и точкой изгиба.

# ПРИМЕЧАНИЕ!

# Повреждение кабелей из-за обрыва цепи.

После обрыва цепи замените кабели.

# ПРИМЕЧАНИЕ!

# Функциональные неисправности и материальный ущерб из-за вертикально висящих кабелей.

Кабели становятся длиннее.

- Регулярно проверяйте длину кабелей.
- При необходимости подрегулируйте кабели.

# 5 Технические характеристики

NEBM-M16G8-EQ9			-LE8	-LE8-1
Характеристика кабеля		пригоден для энергоцепей		
Структура кабеля [мм²]		4x1,5 + 2x (2x0,5)		
Экранирование			экранированный	
Диаметр кабеля	D	[MM]	12,8	
Знак СЕ, см. декларацию о соответствии: → www.festo.com/sp			согласно Директиве ЕС по низковольтному оборудованию	
Допустимая нагрузка по току				
Допустимая нагрузка по току при 40 °C		[A]	16	
Примечание по допустимой нагрузке по току при 40 °C			8 А для сечения провода 0,5 мм <sup>2</sup>	
Импульсная прочность				
Импульсная прочность [кВ]		[кВ]	6	
Примечание по импульсной прочности			4 кВ для сечения прово	да 0,5 мм <sup>2</sup>
Степень защиты				
Степень защиты		IP65		
Примечание по степени защиты		в смонтированном состоянии		

NEBM-M16G8-EQ9			-LE8	-LE8-1	
Диапазон рабочего напряжения					
перем./пост. ток (AC/DC)		[B]	0 600		
Примечание по диапазону рабочего напряжения перем./пост. ток (AC/DC)			0 300 В для сечения провода 0,5 мм²		
Радиус изгиба					
Стационарная прокладка кабе- лей		[MM]	≥ 64		
Гибкая прокладка кабелей		[MM]	≥ 128		
Температура окружающей среды					
Стационарная прокладка кабе- лей		[°C]	-50 +90		
Гибкая прокладка кабелей [°C]		[°C]	-40 +90		
Материал					
Оболочка кабеля			термопластичный полиуретан		
Изолирующая оболочка			термопластичный эластомер (ТРЕ-Е)		
Электрическое соединение 1					
Функция			Со стороны периферийного оборудования		
Тип присоединения			Розетка		
Средства подключения			M16x0,75		
Электрическое соединение 2					
Функция			Со стороны системы управления		
Тип присоединения			Кабель		
Средства подключения			Открытый конец		
Концы жил			Гильзы для обжима концов проводов DIN 46228-A1,5-7 DIN 46228-A0,5-6	Гильзы для обжима концов проводов DIN 46228-A1,5-10 DIN 46228-E0,5-10	

Tab. 2 Технические характеристики